



Future Design Sp. z o.o.  
Ul. Śląska 258, 32-080 Zabierzów  
NIP 5130240627  
REGON 361385055  
KRS 0000555662

## **Rekomendacje producenta dotyczące bezpieczeństwa użytkowania wielostanowiskowej konstrukcji trampolinowej.**

1. Codzienny obchód konstrukcji wielostanowiskowej przez pracownika obsługi obiektu w celu sprawdzenia stanu technicznego:

a) konstrukcji stalowej w szczególności :

- połączeń śrubowych
- połączeń spawanych
- stabilności nóg konstrukcji
- stalowego zaczepu pod sprężyny

b) sprężyn w szczególności:

- sprężyn w szczególności ;
- położenia
- ilości
- widocznych uszkodzeń

c ) materacy w szczególności :

- rozmieszczenia
- mocowania
- widocznych uszkodzeń powłoki oraz szwów
- widocznych uszkodzeń zamków oraz rzepów.

d) siatek trampolinowych w szczególności :

- równomiernego naciągu tj zakotwienia każdego z mocowań w kształcie trójkąta sprężyną o stalowy zaczep konstrukcji stalowej
- widocznych uszkodzeń powierzchni siatki oraz jej obszyć.

e) siatki zabezpieczające w szczególności :

- naprężenia
- mocowania tj. Zakotwienia każdego z brzegów siatki zabezpieczającej do konstrukcji stalowej za pomocą plastikowych obejm bądź sznurka.

f) otuliny zabezpieczające w szczególności :

- widocznych uszkodzeń poszycia
- położenia tj . równomiernego przyrzepienia obu końców otuliny .



g) podestu w szczególności :

- widocznych uszkodzeń płyt podestu
- równomiernego rozłożenia płyt na stalowych podporach.

h) basenów z gąbkami w szczególności :

- widocznych uszkodzeń ścian basenu
- trójwarstwowego wypełnienia tj. 7 cm warstwy pianki twardej zabezpieczającej podłoże , 20 cm warstwy pianki miękkiej amortyzującej, pozostałą część powierzchni wypełniona po brzegi pianka przechwytyjąca w kształcie sześciątów.

2. Przegląd elementów podlegających gwarancji realizowany przez Producenta bądź wskazany przez niego podmiot gospodarczy. Przegląd jest płatny każdorazowo w wysokości 2 920,00zł netto i trwa około 4-8 godzin. Przegląd zakończony raportem o stanie technicznym wielostanowiskowej konstrukcji trampolinowej oraz ewentualnymi wskazaniem obszarów wymagających działań serwisowych. Wpis do książeczki przeglądów technicznych.

3. Przegląd pogwarancyjny realizowany przez Producenta bądź wskazany przez niego podmiot gospodarczy. Przegląd jest płatny każdorazowo w wysokości 4 850,00zł netto i trwa około 4-8 godzin. Przegląd zakończony raportem o stanie technicznym wielostanowiskowej konstrukcji trampolinowej oraz ewentualnymi wskazaniem obszarów wymagających działań serwisowych. Wpis do książeczki przeglądów technicznych.